

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Arco Principal, arco 5, lote 00, Colonia Fátima JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Esquina de arco principal, arco 5, lote 00, Colonia Fátima zo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-8694-43	FECHA:	2/6/2025



19. Sustitución de gradas por rampas para silla de ruedas




1.1 Sustitución de lámina por lámina Troquelada calibre 26 en área de sombra de patio



11.2 Sustitución de baranda de seguridad en área superior de banca de concreto



6. Sustitución de torta de concreto por piso cerámico



14. Sustitución de arbolitos para sanitarios



19. Sellado de boquetes de puertas con block, cemento, hierro, repello y pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Escuela Oficial Urbana Mixta
de Colonia Fátima Zona 18
JUNTA ESCOLAR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Arco Principal, arco 5, lote 00, Colonia Fátima JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Esquina de arco principal, arco 5, lote 00, Colonia Fátima zo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-8694-43	FECHA:	2/6/2025



14. Sustitución de tuberías para bajadas de agua.



19. Apertura de vano en pared de block para instalación de puerta de metal, incluye demolición mas marco.



19. Modificación de altura de ventanas, incluye desmontaje, levantado de dos hiladas de block, demolición y resanado para boquetes. Las ventanas se pondrán mas altas por seguridad de los niños y niñas.



11. Montaje de balcón con medida 1.20 x 1.20 cm



19. Apertura de Vano en pared de block para instalación de ventana corrediza en material PVC con medidas de 1mt x 1mt y vidrio claro incluye tallado y retiro de rípo



19. Sustitución de salida de gradas por puerta de rejas en 2 hojas con materiales de tubería de 1 1/4 x 1 1/4 con bisagras y pintura anticorrosiva, medidas 1.20 x 1.10 mts

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Escuela Oficial Urbana 18
de Colonia Fátima Zona 18
JUNTA ESCOLAR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Arco Principal, arco 5, lote 00, Colonia Fátima JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Esquina de arco principal, arco 5, lote 00, Colonia Fátima zo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-8694-43	FECHA:	2/6/2025



11. Sustitución de estantería por repisa de 50cm x 2 mts tipo escuadra en material de tubo galvanizado y lámina galvanizada (2mts por cada lado)



4. Reparación de portón entrada principal y aplicación de pintura anticorrosiva



9.1 Suministro y aplicación de pintura calidad Sherwin Williams en 611 m2



4.1 Mantenimiento y aplicación de pintura en puertas metálicas con medidas 90cm x 2.10 mts

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPH

Escuela Oficial Urbana Extra
de Colonia Fátima Zona 18
JUNTA ESCOLAR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

