

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A E.O.U.M RAMIRO DE LEON CARPIO J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	19 AVENIDA "B" FINAL Y 12 CALLE COLONIA VENEZUELA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-21-0002-42	FECHA:	17/03/2025



Foto: 1 cambio de lámina



Foto: 2 instalación de luz eléctrica



Foto: 3 pintura de portón



Foto: 4 colocación de azulejo



Foto: 5 cambio de lámina y levantado de 2 hojas de pared de block



Foto: 6 colocación de lámina muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar todas las deficiencias y actualizar el número de hojas.

--	--