

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No.610 HÉCTOR NUILA ARREAGA, J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 5 MANZANA 78 CANTÓN EL PORVENIR,CANALITOS ZONA 24
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-24-0009-43	FECHA:	2/06/2025



Foto1: 19.7 Instalación de estructura portante de metal Fabricacion e instalacion de estructura portante de metal con soldadura, con tubo cuadrado metal chapa 16 de medidas 2"2 y 3"3 pulgadas con aplicación de pintura color azul institucional.
Area de escenario



Foto 2: 19.8 Instalación de lámina troquelada aluzinc
Instalación de lámina torquelada E25 MAXALUM calibre 26 con tornillos tipo pulser de 5/16 x 2 pulgadas de largo y aplicación de sikflex en tornillos.
Area de escenario



Foto 3: 19.18 Instalacion de tubería principal de pvc
Instalacion de red de agua pluvial con tubería PVC de 4 pulgadas pluvial, unidas en cada registro de concreto con desfogue en caja de registro principal existete (Incluye perforacion de piso, sanjeado de tierra, instalacion de tubería pvc de 4 pulgadas con sus respectivos accesorios, retiro de ripio de las instalaciones y sellado de piso con conercro mixto premezclado.
Area de patio principal




Foto 4: 14.7 Sustitucion de reposadera
Fabricacion de reposaderas para bajadas de agua pluvial, fundidas con concreto premezclado con su respectiva tapadera con hierro de 3/8 y concreto premezclado.
Area de patio principal.



Foto 5 7.4 Sustitución de bajada de agua pluvial de PVC por tubo PVC 3" Sustitucion e instalacion de bajadas de agua pluvial de PVC por tubería de PVC de 3 pulgadas (Incluye tubería de PVC de 3 pulgadas con sus respectivos accesorios, (uniones codos a 45 grados, codos a 90 grados, abrasaderas de hierro plano de 1 pulgada por 1/8 de pulgada, tarugos expandibles y tornillería). Con desfogue a reposaderas, aplicacion de pintura de aceite de secado rapido color azul institucional).
Area de patio principal y aulas de primer grado



5.5 Sustitucion de vidrios
Sustitucion de vidrios quebrados por vidrios transparentes diferentes medidas, aplicación de silicobras transparente para sujetacion.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No.610 HÉCTOR NUILA ARREAGA, J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 5 MANZANA 78 CANTÓN EL PORVENIR,CANALITOS ZONA 24
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-24-0009-43	FECHA:	2/06/2025



1.2 Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada

Instalacion de capote para lamina troquelada en techo de ecenario con tornillos tipo pulser de 5/16 x 2 pulgadas de largo y aplicacion de sikflex en uniones de tornillos.



19.11 Instalación de unidades luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico) Sustitución de lámparas tipo led con dos tubos de 18 watts, cable calibre 12, tubería y accesorios en pvc de 3/4 y accesorios de fijación. Area patio principal y escenario.



19.11 Instalación de unidades luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico)

Suministro de interruptores dobles, simples y accesorio de fijacion. Area de patio principal y ecenario.



7.1 Sustitucion de canal de metal

Instalacion de canal de metal con soporte de metal y aplicacion de pintura de aceite de secado rapido color azul institucional. Area de aulas de primer grado y escenario.



3.1 Impermeabilizacion de losa.

Aplicacion de impermeabilizante impac 7000, incluye limpieza de losa y aplicacion de tres capas de producto. (garantia del producto 7 años)
Area de bodegas de jornadas matutina y vespertina



6.7 Sustitucion de piso de granito

Instalacion de piso de granito en caceta
Area de caceta, baño de maestros y area de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No.610 HÉCTOR NUILA ARREAGA, J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 5 MANZANA 78 CANTÓN EL PORVENIR,CANALITOS ZONA 24
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-24-0009-43	FECHA:	2/06/2025



6.7 Sustitución de piso de granito
Instalación y fabricación de grada externa de caceta de 1.86X0.80mt con block de 15x20x40 y concreto premesclado.
Area de caceta.



Red de agua potable
14.9 Sustitución de tubería línea principal
Cambio e instalación de tubería de agua potable de 1/2 pulgada PVC con sus respectivos accesorios y aplicación de pegamento tangit, sujeta con abrazaderas media luna de 1/2.
Area de cocina y sanitario de maestros.



19.7 Instalación de estructura portante de metal
Fabricación de estructura de techo de porton y reparación de cierre
Area de cancha deportiva.



19.8 Instalación de lámina troquelada aluzinc
Instalación de lámina acanalada calibre 26 sujeta a estructura de porton.
Area de cancha deportiva.



12.1 Mantenimiento a portones de metal
Reparación de cierre y mantenimiento general a porton de metal.
Area de cancha deportiva

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

