



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM JM, NO. 605	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 avenida 51-92 Aldea Las Canoas Zona 25
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-25-0014-42	FECHA:	5/09/2025



Foto 1: CUBIERTA DE LÁMINA - Salones de preprimaria, techo en mal estado, láminas oxidadas y posee filtraciones de agua.



Foto 2: CUBIERTA DE LÁMINA - Salones de preprimaria, techo en mal estado, láminas oxidadas y posee filtraciones de agua.



Foto 3: ESTRUCTURA DE TECHO- Salones de preprimaria, la estructura se encuentra oxidada y picada.



Foto 4: ESTRUCTURA DE TECHO- Salones de preprimaria, posee escasa estructura y deteriorada.




Foto 5: CUBIERTA DE LÁMINA - Bodega que se utilizará como salón, techo en mal estado, láminas oxidadas y posee filtraciones de agua.





Foto 6: ESTRUCTURA DE TECHO- Bodega que se utilizará como salón, posee escasa estructura y deteriorada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EORM JM, NO. 605	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 avenida 52-91 Aldea Las Canoas Zona 25
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-25-0014-42	FECHA:	5/09/2025



Foto 7: REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO - Sustitución de focos por focos led ahorradores en salones de prepa, bodega y galera de corredor de ingreso.



Foto 8: REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO - Sustitución de plafoneras en salones de preprimaria, bodega y galera de corredor de ingreso.



Foto 9: REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO - Sustitución de cableado eléctrico por cable calibre No. 12. en salones de preprimaria, bodega y corredor de ingreso.



Foto 10: REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO - Cambio de ducto eléctrico por tubo gris 3/4 en salones de preprimaria, bodega y corredor de ingreso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público