

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SANTO DOMINGO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SANTO DOMINGO PIEDRA PARADA CRISTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-02-0089-43	FECHA:	21/7/2025




Foto 13: cambio de ventanas en el salón de computación para ventilación.



Foto 14: agregar una ventana en el portón principal y un timbre.



Foto 15: cambio de tubos led en el salón de bodega.



Foto 16: cambio de tubos led en el pasillo cerca de las gradas hacia el segundo nivel.




Foto 17: cambio de tubos led en el salón de maestros.




Foto 18: cambio de tubos led en el salón de segundo primaria

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la O.R.M.



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SANTO DOMINGO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SANTO DOMINGO PIEDRA PARADA CRISTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-02-0089-43	FECHA:	21/7/2025



Foto7: Impermeabilización y pintura dentro del salón por filtración de humedad.



Foto 8: Impermeabilización en área de techo tercer nivel.



Foto 9: Impermeabilización en área de techo tercer nivel.



Foto 10: Impermeabilización en área de techo tercer nivel.



Foto 11: cambio de tubos led en salón segundo nivel aula de sexto primaria



Foto 12: cambio de tubos led en salón de segundo nivel de quinto primaria

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SANTO DOMINGO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SANTO DOMINGO PIEDRA PARADA CRISTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-02-0089-43	FECHA:	21/7/2025



Foto 1: Pintura gris en pasillos



Foto 2: Pintura gris en pasillos



Foto 3: Pintura gris en pasillos



Foto 4: Pintura gris en pasillos



Foto 5: Impermeabilización y pintura dentro del salón por filtración de humedad.



Foto 6: Impermeabilización y pintura dentro del salón por filtración de humedad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SANTO DOMINGO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SANTO DOMINGO PIEDRA PARADA CRISTO R
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-02-0089-43	FECHA:	21/07/2025




Foto 19: cambio de tubos led en el salón de segundo primaria



Foto 20: cambio de tubos led en el salón de primero primaria




Foto 21: cambio de tubos led en el salón de primero primaria



Foto 22: hacer una mesita de concreto, creación de una estantería para almacenamiento de alimentos y utensilios de cocina, colocación de tomacorrientes y azulejo.



Foto 23: división de muro de mampostería, caja tipo sifón, remodelación de muro y colocación de puerta de metal.



foto 24: accesorios del baño de niñas y niños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SANTO DOMINGO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SANTO DOMINGO PIEDRA PARADA CRISTO R
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-02-0089-43	FECHA:	21/07/2025



Foto 13: cambio de ventanas en el salón de computación para ventilación.




Foto 14: agregar una ventana en el portón principal y un timbre.



Foto 15: cambio de tubos led en el salón de bodega.



Foto 16: cambio de tubos led en el pasillo cerca de las gradas hacia el segundo nivel.



Foto 17: cambio de tubos led en el salón de maestros.



Foto 18: cambio de tubos led en el salón de segundo primaria

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SANTO DOMINGO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SANTO DOMINGO PIEDRA PARADA CRISTO R
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-02-0089-43	FECHA:	21/07/2025



Foto7: Impermeabilización y pintura dentro del salón por filtración de humedad.



Foto 8: Impermeabilización en área de techo tercer nivel.



Foto 9: Impermeabilización en área de techo tercer nivel.



Foto 10: Impermeabilización en área de techo tercer nivel.



Foto 11: cambio de tubos led en salón segundo nivel aula de sexto primaria



Foto 12: cambio de tubos led en salón de segundo nivel de quinto primaria

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

