



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA No.816 SECTOR II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR CENTRAL 4 LOTE 57 EL CARMEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-02-1261-43	FECHA:	18 DE FEBRERO DE 2025



LAS AULAS ESTAN UBICADAS A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA Y MUCHAS VECES EL RUIDO INTERRUMPE LAS CLASES




EL AIRE PROVOCA QUE LOS VIDRIOS SE CAIGAN CONSTANTEMENTE POR ESTA FLOJO EL CLIP



ESTA VENTANA ESTA UBICADA EN EL AREA DE COCINA, EL PROBLEMA QUE CAUSA ES QUE LOS VIDRIOS SE CAEN PORQUE LAS PERSONAS DE LA CALLE MENTEN LA MANO.



EN EL AREA DE COCINA SE NECESITA VENTILACION PERO LOS CLIPS DE LOS VIDRIOS NO PERMITEN ABRIR LAS VENTANAS PARA UNA BUENA VENTILACION



VARIAS AULAS ESTAN UBICADAS A UN COSTADO DE LA ESCUELA DE PREPRIMARIA, EL CONSTANTE RUIDO INTERRUMPE LAS CLASES DE LOS ESTUDIANTES.



LAS VENTANAS NO PUEDEN SER CERRADAS PORQUE LOS CLIPS YA NO HACEN SU FUNCION PROVOCANDO EL VIDRIO SE CAIGA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lilian Vintu A E

Firma y sello del Presidente de la OPE

JUNTA ESCOLAR
No. 816
SECTOR II, EL CARMEN

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

