

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                           |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA     | MUNICIPIO:                     | SANTA CATARINA PINULA     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM NO.823   | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-02-1263-43 | FECHA:                         | 28/02/2025                |



Foto 1. Reparación de puerta



Foto 2. Cambio de chapa



Foto 3. Sustitución de ventanas tipo finish por pvc



Foto 4. Reparación de cocina



Foto 5. Reparación de cocina



Foto 6. Reparación de drenaje

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                           |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA     | MUNICIPIO:                     | SANTA CATARINA PINULA     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM NO.823   | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-02-1263-43 | FECHA:                         | 28/02/2025                |




Foto 7. Reparación de puerta



Foto 8. Cambio de chapa y reparación de puerta




Foto 9. Sustitución de ventanas tipo finish por pvc




Foto 10. Sustitución de ventanas tipo finish por pvc



Foto 11. Sustitución de puertas de mueble por puertas de metal



Foto 12. Reparación de mueble fundido colocando grada fundida

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público