

Situación deficiencias determinada

Previo

X

Durante

Posterior

Departamento	GUATEMALA	Municipio	SAN JOSE PINULA
Nombre del establecimiento	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA	Dirección del establecimiento	2AV. 1-39 ZONA 4 SAN JOSE PINULA
Código del establecimiento	01-03-0121-46	Fecha	28/11/2025



AREA PARA MUEBLE DE COCINA FUNDIDO EN L



AREA PARA MUEBLE DE COCINA EN L



AREA PARA PILA FUNDIDO



AREA PARA MUEBLE FUNDIDO DE 3 ESPACIOS



REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PORTON AUXILIAR



SUSTITUCION DE PILA Y REPARACION DE AREA DE CONCRETO

Observación: si es necesario, se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de páginas

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y sello Director Centro Educativo Público
---	--

Situación deficiencias determinada

Previo

X

Durante

Posterior

Departamento	GUATEMALA	Municipio	SAN JOSE PINULA
Nombre del establecimiento	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA	Dirección del establecimiento	2AV. 1-39 ZONA 4 SAN JOSE PINULA
Código del establecimiento	01-03-0121-46	Fecha	28/11/2025



COLOCACION DE LAMINA ALREDEDOR DE LAS REJAS



MANTENIMIENTO DE PORTON PRINCIPAL




SUSTITUCION DE PARED DE PLYWOOD POR PARED DE BLOCK



MANTENIMIENTO DE PORTONES TALLER DE MECANICA

Observación: si es necesario, se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de páginas

 Firma y sello del Presidente de la OPA		 Firma y sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---