



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector 1 Lote 44, Aldea Contreras
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-7515-45	FECHA:	28/02/2025



Foto1: Se deben sustituir 10 marcos de metal por marcos de PVC, en el segundo nivel, debido al óxido, las ventanas de vidrio se están despegando





Foto 2: En la foto se puede observar lo dañado que se encuentran los marcos de las ventanas y los vidrios.



Foto 3: Se debe sustituir la torta de cemento existente por piso cerámico en tres aulas.



Foto 4: El muro presenta undimientos en los escalones, se tiene planificado quitar lo dañado, compactar y fundir una capa de 6cm. Asimismo, se le aplicará un repello gris a todo el muro.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Grethelino L. Llaneta

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

