

TUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                   |                                |                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala                         | MUNICIPIO:                     | San José Pinula                     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta No. 2 | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea San Luis, Sector Puerta Negra |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-03-9223-43                     | FECHA:                         | 9/30/2025                           |



Foto1: Instalación piso cerámico de 33x33 cm en 5 salones de 5.60 x7.15 m, un salón de 5.60 x 7.30m, un salón de 7m x 9.70m .



Foto 2: Instalación piso cerámico de 33x33 cm en 5 salones de 5.60 x7.15 m, un salón de 5.60 x 7.30m, un salón de 7m x 9.70m .



Foto 3: Instalación piso cerámico de 33x33 cm en 5 salones de 5.60 x7.15 m, un salón de 5.60 x 7.30m, un salón de 7m x 9.70m .



Foto 4: Instalación piso cerámico de 33x33 cm en 5 salones de 5.60 x7.15 m, un salón de 5.60 x 7.30m, un salón de 7m x 9.70m .



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE DUCTO ELÉCTRICO: Remodelación de sistema eléctrico general de aulas existentes, consistente en sistema de iluminación y fuerza para aulas, consistente en cableado, lámparas, tomacorrientes, interruptores y protecciones térmicas de disipación.




Foto 6: Sustitución de lamina troquelada, de 6x1.07, Alucin-calibre 26 de dos salones vigas hierro de Galvanizado y costaneras.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

