



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Capulinar, Aldea El Colorado San José Pinula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-9797-43	FECHA:	20/05/2025



Foto1: Pozo: Perforación de pozo artesanal 40 varas de profundidad, por 1 vara de ancho, con tubería de concreto reforzada perforada desde nivel de agua hasta nivel de piso natural. tubería para bombeo, bomba sumergible.



Foto2: Pozo: Perforación de pozo artesanal 40 varas de profundidad, por 1 vara de ancho, con tubería de concreto reforzada perforada desde nivel de agua hasta nivel de piso natural. tubería para bombeo, bomba sumergible.



Foto3: Pozo: Perforación de pozo artesanal 40 varas de profundidad, por 1 vara de ancho, con tubería de concreto reforzada perforada desde nivel de agua hasta nivel de piso natural. tubería para bombeo, bomba sumergible.




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

del Caserío Estrella

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

