



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ DEL GOLFO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PONTEZUELAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE PRINCIPAL ALDEA PONTEZUELAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-04-1316-43	FECHA:	6/3/2025



Foto1: Sustitución de lámina en cocina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 de 12 pies



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal en cocina



Foto 3: Sustitución de canal de pvc, por metal, y pescantes, en cocina



Foto 4: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 de 8 pies, baño



Foto 5: Sustitución de canal de metal, pescantes y caída de agua pluvial. Aula módulo 1



Foto 6: Reparación de piso de torta de concreto, aula módulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR

CONSEJO EDUCATIVO
Escuela Oficial Rural Mixta No. 919
Aldea Pontezuelas
San José del Golfo, Guatemala

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ DEL GOLFO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PONTEZUELAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE PRINCIPAL ALDEA PONTEZUELAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-04-1316-43	FECHA:	6/3/2025



Foto 7: Sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito en corredor y aulas de primero a sexto módulo 1



Foto 8: mantenimiento de piso granito en módulo 2



Foto 9: Sustitución de Cielo Falso en dirección, módulo dos



foto 10: sustitucion de repello en pared de aula de computación, módulo 2




foto 11 : Reforzamiento de estructura de módulo 2



foto 12 : Sustitución de estructura de aula de primero y segundo en módulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

CONSEJO EDUCATIVO Escuela Oficial Rural Mixta No. 919 Aldea Pontezuelas San José del Golfo, Guatemala Firma y sello del Presidente de la ORF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒






DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ DEL GOLFO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PONTEZUELAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE PRINCIPAL ALDEA PONTEZUELAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-04-1316-43	FECHA:	6/3/2025



foto 13 : sustitucion de lámina de primero y segundo primaria módulo 1




Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE

CONSEJO EDUCATIVO
Escuela Oficial Rural Mixta No. 919
Aldea Pontezuelas
San José del Golfo, Guatemala



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

