



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GOLFO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ENCUENTRO DE NAVAJAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-04-1319-43	FECHA:	06/03/2025



Foto1: galera con estructura de madera, ubicada en el patio la cual se reemplazara por galera de metal y lamina



Foto 2: estructura de metal y lamina utilizada como aula la cual se elebara 40 centimetros.



Foto 3: puerta de la cocina de malla y puerta de la bodega de la escuela las cuales se sustituiran.



Foto 4: Bodega de la escuela en donde se realizaran ventanas y colocaran balcones.



Foto 5: piso del corredor y aulas en el que se cambiara piso en algunos se rellenara para emparejar.



Foto 6: muro perimetral de la escuela en el que se solocara el razor ribbon.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

