

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TRIUNFO, PALENCIA, GUATEMALA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-0006-45	FECHA:	2 DE JUNIO DE 2025



Foto1: Sustitución de torta de concreto y socalo



Foto 2: Sustitución de torta de concreto y socalo



Foto 3: Sustitución de banqueta frente a módulo de aulas



Foto 4: Sustitución de lámina, estructura portante metálica, repello y cernido, torta de cemento , iluminación y tomacorrientes. Puerta y ventanas de metal



Foto 5: Impermeabilización en lado externo de pared de módulo de cocina, por estar bajo el nivel de la parte superior del centro educativo.



Foto 6: Plancha de concreto de módulo de cocina: en la parte externa de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE <i>[Signature]</i> ALDEA EL TRIUNFO PALENCIA	Firma y Sello Director Centro Educativo Público <i>[Signature]</i> DIRECCION ALDEA EL TRIUNFO, PALENCIA
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TRIUNFO, PALENCIA, GUATEMALA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-0006-45	FECHA:	2 DE JUNIO DE 2025



Foto7: Sustitución de portón divisor de madera por uno con marcos de metal y planchas de playwood



Foto 8: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 9: Sustitución de inodoros y piso de torta de concreto



Foto 10: Sustitución de inodoros y piso de torta de concreto



Foto 11: Área de mejoramiento de cuneta (22 ML)



Foto 12: Área de mejoramiento de cuneta (22 ML)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

