

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PUEBLO NUEVO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-0088-43	FECHA:	2/06/2025




Foto1: Suministro e instalación de piso de torta de concreto y piso antideslizante.



Foto 2: Mantenimiento de muro de cocina, incluye repello y cernido



Foto 3: Sustitución de accesorios en inodoros y lavamanos de baños de niños



Foto 4: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 5: Sustitución de puerta metálica por puerta nueva metálica



Foto 6: Mantenimiento a puerta metálica debido a mal estado de su estructura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PUEBLO NUEVO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-0088-43	FECHA:	2/06/2025



Foto7: Sustitución de pintura en muros interiores y exteriores de aulas del establecimiento



Foto 8: Sustitución de azulejo en mueble de cocina



Foto 9 : Sustitución de lámina existente por lámina troquelada calibre 26



Foto 10: Sustitución de estructura portante de madera para techo por estructura portante de metal



Foto 11: Sustitución de vidrios en ventanas de establecimiento



Foto 12: Mantenimiento de puertas metálicas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Cristina Díaz
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

