



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO. 77	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS MIXCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-1334-43	FECHA:	6/03/2025



Foto 1: EN ESTA ÁREA EXISTIO PORTÓN DE MALLA QUE CONFORME EL TIEMPO SE DETERIORO Y SE TUVO QUE COLOCAR UNA TALANQUERA PROVISIONAL.



Foto 2: SE PUEDE OBSERVAR QUE LA MALLA ESTA DETERIORADA, POR LO QUE ES NECESARIO SUSTITUCIÓN DE MALLA Y REFORZAR CON TUBO GALVANIZADO.



Foto 3: UNICAMENTE SE VE EL ALAMBRE QUE EN SE COLOCO EN LUGAR DE LA MALLA Y SU ESTRUCTURA. URGE VOLVER A COLOCAR SU MALLA CON SU TUBO GALVANIZADO.



Foto 4: MALLA QUE A QUEDADO EN MAL ESTADO.



Foto 5: ÁREA DONDE LA MALLA Y SU ESTRUCTURA YA NO HAY, URGE REALIZAR EL REMOZAMIENTO EN ESTA ÁREA NO BRINDA NINGUNA SEGURIDAD A LOS NIÑOS.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

