

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CIUDAD JOYA 2000	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	KM 25.3 RUTA AL ATLANTICO LOTIFICACION JOYA 2000
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-2616-43	FECHA:	02 DE JUNIO 2025



Foto 1: Instalación de unidad de fuerza (tomacorrientes) incluye cable eléctrico 15 en aulas y corredor de escuela.



Foto 2: Ampliación de vano de ventana para mejorar ventilación e iluminación



Foto 3: Sustitución de luces ahorradoras por luces led de 48 pulgadas con sus bases en 4 aulas, corredores y salón de usos múltiples en total 23 luces.



Foto 4: Instalación de estructura portante de metal en área de patio de escuela de 12.60 mts de largo por 7 mts de ancho con tubería de 2x2 para tendales y marcos.



Foto 5: Instalación de lamina troquelada aluzinc calibre 26 en área de 12.60 por 7 mts, en área de patio de escuela. Con un total de 88.20 mts cuadrados.



Foto 6: Sustitución de llave de chorro en área de lavamanos 5 y 1 en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CIUDAD JOYA 2000	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	KM 25.3 RUTA AL ATLANTICO LOTIFICACION JOYA 2000
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-2616-43	FECHA:	02 DE JUNIO 2025



Foto 7: Sustrucción de accesorios de depositos de agua, colocacion de 5 cheques y 5 llaves de paso y reubicacion de tuberias en tinacos para mejor funcionaiento.



Foto 8: Sustrucción de pila en area de patio, con su drenaje de aguas negras y agua potable correspondiente.



Foto 9: Sustrucción de estructura de metal de ventana por ventanas de pvc blanco con vidrio trasparente de 5 mm de grosor corredizas y con sus cerrojos.



Foto 10: Pintura en muros de escuela en area del exterior, con el nombre de la escuela y los dos colores asignados por el establecimiento.



Foto 11: Instalación de azulejo en area de lavamanos de escuela, en areas dañadas de depositos de lavamanos.



Foto 12: Reparacion de cableado electrico de area de direccion hacia aulas danto como total 75 mts lineales.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Joselin ochoa

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

