



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Lajas, Aldea lo de Silva, Palencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01.05.7820-43	FECHA:	05 de marzo de 2025



Foto 1: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizadas, soleras intermedias y columnas



Foto 2: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizadas, soleras intermedias y columnas



Foto 3: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizadas, soleras intermedias y columnas



Foto 4: Sustitución de torta de concreto (fundición de torta con concreto)



Foto 5: Sustitución de torta de concreto (fundición de torta con concreto)



Foto 6: Sustitución de torta de concreto (fundición de torta con concreto)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nidia H. Coronado
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Lajas, Aldea lo de Silva, Palencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01.05.7820-43	FECHA:	05 de marzo de 2025



Foto 7: Sustitución de estructura de metal de ventanas y vidrios



Foto 8: sustitución de deposito de agua 1000 lt



Foto 9: Sustitución de piso de torta de concreto (fundición de torta con electromalla).



Foto 10: Sustitución de conducto eléctrico más accesorio(plafoneras, interruptores simples y tomacorrientes



Foto11: Sustitución de piso de torta de concreto (levantado de torta dañada y fundición de torta nueva con electromalla).



Foto 12: Instalación de azulejos y piso antideslizante en baño de niñas y niños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la O



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Lajas, Aldea lo de Silva, Palencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01.05.7820-43	FECHA:	05 de marzo de 2025



Foto13: Instalacion de azulejo en la estufa rural.



Foto 14: Sustitución de piso ceramico en area de cocina



Foto 15: Sustitución de mezcladora lavamanos (contra llave, tubo de abasto)
Instalación de lavamanos de base de block con azulejo que incluye 4 grifos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las mismas de hojas.

Hidy Hernandez

Firma y Sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

