

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB SAN ANTONIO LAS FLORES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON CENTRAL SAN ANTONIO LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-0007-45	FECHA:	6 DE MARZO 2025



Foto 7: Reparación total de 4 tanques de los sanitarios de las mujeres y 2 de los hombres porque no funcionan sus accesorios, por lo que la aplicación del agua es manual y 6 tapaderas plasticas para las tazas




Foto 8: Cambio de los 2 mingitorios de los sanitarios de los varones por deterioro mostrado, practicamente inservibles.




Foto 8: Lijado y pintura de las 8 puertas de los sanitarios, 5 en el de mujeres y 3 en el de los varones.



Foto 9: Reparación y ampleación del porton principal del establecimiento, ya que por tener mucho espacio de luz se desnivela y provoca que se arruinen las chapas continuamente.



Foto 11: Ampleación de estas rejas y una reja de entrada a las gradas para evitar que sigan entrando personas a consumir sustancias dañinas a una de las entradas principales del establecimiento



Foto 12: Pintura y mantenimiento a costaneras del techo, en especial a las de los pasillos de alrededor que estan dentro del establecimiento, por presentar oxidación por el deterioro de de pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>[Firma]</i> Firma y sello del Presidente de la OPE	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB SAN ANTONIO LAS FLORES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON CENTRAL SAN ANTONIO LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-0007-45	FECHA:	6 de marzo 2025



Foto 1: Sustitución de 60 láminas que están en mal estado, lo cual permite la caída de agua en diferentes espacios del establecimiento.




Foto 2: Sustitución de las láminas más dañadas en diferentes áreas de techo del establecimiento.



Foto 3: Sustitución de canales, ya que todos están en mal estado, esta es la situación real adentro del establecimiento en periodos de lluvia.



Foto 4: Sustitución de los canales del área externa del establecimiento, siendo que todos se encuentran en mal estado.



Foto 5: Sustitución de 2 ventanas de 1 aula donde solo existen balcones y sedazo que los padres de familia han colocado para evitar que las personas lanzen objetos desde afuera.



Foto 6: Esta es la segunda ventana a sustituir, la cual se encuentra en las mismas condiciones que la de la foto 5

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntarlas al momento de la entrega.

<i>[Firma]</i> Organización de Padres de familia San Antonio Las Flores, Chinautla INEB, San Antonio Las Flores Firma y sello del Presidente de la OPE	<i>[Firma]</i> DIRECCION Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--