

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB SAN ANTONIO LAS FLORES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Central San Antonio Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-0007-45	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	23/04/2025



Foto1: Sustitución de láminas troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte en costaneras de parte exterior



Foto 3: Sustitución de chapa de portón de entrada principal y mantenimiento de portón de entrada



Foto 4: Sustitución de ventanade madera por ventanas de metal + vidrio



Foto 5: Sustitución de canal metálico + bajadas de agua con tubo pvc 3" para drenaje pluvial



Foto 6: Mantenimiento de barandas de metal

Organización de Padres de familia
San Antonio Las Flores, Chimaltla
INEB, San Antonio
Las Flores

Firma del Presidente de la OPE

ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta

Firma, Sello del Coordinador de Mantenimiento y el Participador en la
Colección No. 27
DIDEDUC

José Daniel Ajú López / Técnico de Infraestructura
Persona de la DIEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma