

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada "La Ceiba", J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector 5, lote 1-B, Comunidad La Salle, Aldea Concepción Sacojito, zona 0 de Chinautla.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-0138-48	FECHA:	06 de marzo de 2025



Foto1: 1.1) Sustitución y ampliación del techo del graderio, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, 90 M2.



Foto 2: 2.3) Sustitución y ampliación de estructura de soporte de metal, por metal, 90 M2.



Foto 3: 4.1) Mantenimiento a estructura (lijado, cepillado aplicación de pintura) a 13 puertas de metal.



Foto 4: 7.6) Limpieza y mantenimiento de canales y bajadas de concreto, 30 ML.



Foto 5: 7.7) Aplicación de impermeabilizante en canales de concreto, 30 ML.




Foto 6: 9.1) Pintura en muros interiores, 95 M2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la UPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada "La Ceiba", J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector 5, lote 1-B, Comunidad La Salle, Aldea Concepción Sacojito, zona 0 de Chinautla.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-0138-46	FECHA:	06 de marzo de 2025




Foto7: 9.1.1) Impermeabilizante en muros interiores, 15 M2.




Foto 8: 9.2) Pintura en cancha deportiva



Foto 9: 9.2.1) Mantenimiento de marcos de portería y aro de basquetbol (lijado y aplicación de pintura)



Foto 10: 11.1) Mantenimiento a barandas de metal, 80 ML.



Foto 11: 11.3) Sustitución de parrilla para drenaje de cemento por metal, 4 parrillas de 0.40*0.30 mts.



Foto 12: 16.2) Sustitución de graderío por rampa, 20 M2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada "La Ceiba", J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector 5, lote 1-B, Comunidad La Salle, Aldea Concepción Sacojito, zona 0 de Chinautla.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-0138-46	FECHA:	06 de marzo de 2025



Foto 13: 17.3)Sustitución de lampara tipo LED, 1 Unidad



Foto 14: 17.6) Sustitución Interrptores simples, 1 Unidad



Foto 15: 17.8) Sustitución tomacorrientes doble, 8 Unidades



Foto 16: 17.12) Sustitución de ducto electroco + accesorios



Foto 17: 18.2) Sustitución de depósito de agua de 1100 Lts, incluye cambio de tubería.




Foto 18: 19.2) Fabricación e instalación de balcon de hierro en ventana, 1 de 1.20*1.65 mts.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada "La Ceiba"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector 5, lote 1-B, Comunidad La Salle, Aldea Concepción
ESTABLECIMIENTO:	01-06-0138-46	FECHA:	06 de marzo de 2025



Foto 19: 19.2.1) Fabricación e instalación de balcon de hierro en ventana, 1 de 1.70*1.50 mts.



Foto 20: 19.2.2) Fabricación e instalación de hierro en ventana, 2 de 1.60*1.50 mts.



Foto 21: 19.6) Fabricación e instalación de media puerta de rejas, 1 de 0.90*1.00 mts.



Foto 22: 19.7) Fabricación e instalación de estructura portante para soporte de deposito de agua.



Foto 23: 19.23) Fabricación e instalación de baranda sobre rampa de acceso, 24 M2.

Foto 24:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la JPPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

