



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No.82 LIC. EMILIO ARENALES CATALAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 AVENIDA FINAL JOCOTALES ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1371-43	FECHA:	06 DE MARZO DE 2025



Foto1: INSTALACIÓN DE CHAPA EN MÓDULO 2



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE CHAPA EN BODEGA MÓDULO 3



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE CHAPA EN BODEGA MÓDULO 2



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE CHAPA EN BAÑO DE NIÑOS MÓDULO 2




Foto 5: INSTALACIÓN DE CHAPA EN SALÓN MÓDULO 3



Foto 6: INSTALACIÓN DE CHAPA SALÓN MÓDULO 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Junta Escolar EOU
Para Varones Número 82
Lic. Emilio Arenales Catalán

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No.82 LIC. EMILIO ARENALES CATALAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 AVENIDA FINAL JOCOTALES ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1371-43	FECHA:	06 DE MARZO DE 2025



Foto7: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA POR VENTANA PVC BLANCO EN MÓDULO 4 PRIMER NIVEL



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA POR VENTANA PVC BLANCO EN MÓDULO 4 PRIMER NIVEL




Foto 9: SUSTITUCIÓN Y FUNDICIÓN DE PISO DE CONCRETO CON 15 CMS DE ESPESOR INCLUYE ELECTROMALLA EN PATIO DELANTERO DE LA ESCUELA FRENTE A MÓDULO 1



Foto 10: SUSTITUCIÓN Y FUNDICIÓN DE PISO DE CONCRETO CON 15 CMS DE ESPESOR INCLUYE ELECTROMALLA EN PATIO DELANTERO DE LA ESCUELA FRENTE A MÓDULO 1



Foto 11: SUSTITUCIÓN Y FUNDICIÓN DE PISO DE CONCRETO CON 15 CMS DE ESPESOR INCLUYE ELECTROMALLA EN PATIO DELANTERO DE LA ESCUELA FRENTE A MÓDULO 1



Foto 12: SUSTITUCIÓN Y FUNDICIÓN DE PISO DE CONCRETO CON 15 CMS DE ESPESOR INCLUYE ELECTROMALLA EN PATIO DELANTERO DE LA ESCUELA FRENTE A MÓDULO 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Junta Escolar EOU
Para Varones Número 82
Lic. Emilio Arenales Catalán
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No.82 LIC. EMILIO ARENALES CATALAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 AVENIDA FINAL JOCOTALES ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1371-43	FECHA:	06 DE MARZO DE 2025



Foto13: SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS POR LAMPARAS TIPO LED CONTRA POLVO Y HUMEDAD, EN 4 EN MÓDULO 1, 23 EN MODULO 2 Y 23 EN MÓDULO 3



Foto 14: SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS POR LAMPARAS TIPO LED CONTRA POLVO Y HUMEDAD, EN 4 EN MÓDULO 1, 23 EN MODULO 2 Y 23 EN MÓDULO 3



Foto 15: SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS POR LAMPARAS TIPO LED CONTRA POLVO Y HUMEDAD, EN 4 EN MÓDULO 1, 23 EN MODULO 2 Y 23 EN MÓDULO 3



Foto 16: SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS POR LAMPARAS TIPO LED CONTRA POLVO Y HUMEDAD, EN 4 EN MÓDULO 1, 23 EN MODULO 2 Y 23 EN MÓDULO 3




Foto 17: SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS POR LAMPARAS TIPO LED CONTRA POLVO Y HUMEDAD, EN 4 EN MÓDULO 1, 23 EN MODULO 2 Y 23 EN MÓDULO 3



Foto 18: SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS POR LAMPARAS TIPO LED CONTRA POLVO Y HUMEDAD, EN 4 EN MÓDULO 1, 23 EN MODULO 2 Y 23 EN MÓDULO 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Junta Escolar EOU
Para Varones Número 82
Lic. Emilio Arenales Catalan

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No.82 LIC. EMILIO ARENALES CATALAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 AVENIDA FINAL JOCOTALES ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1371-43	FECHA:	06 DE MARZO DE 2025



Foto 19: SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES EN SALONES Y CORREDORES MÓDULO 3



Foto 20: SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES EN SALONES Y CORREDORES MÓDULO 2



Foto 21: SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES EN SALONES Y CORREDORES MÓDULO 3



Foto 22: SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES SALON MODULO 2



Foto 23: SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES SALON MODULO 3



Foto 24: SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES SALON MODULO 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Junta Escolar EOU
Para Varones Número 82
Lic. Emilio Arenales Catalán



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No.82 LIC. EMILIO ARENALES CATALAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 AVENIDA FINAL JOCOTALES ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1371-43	FECHA:	06 DE MARZO DE 2025



Foto 25: INSTALACIÓN DE 3 TABLEROS ELÉCTRICOS CON SUS ACCESORIOS



Foto 26: INSTALACIÓN DE 3 TABLEROS ELÉCTRICOS CON SUS ACCESORIOS




Foto 27: SUSTITUCIÓN DE CABLEADO ELECTRICO, INCLUYE DUCTO, CABLE ELÉCTRICO, CAJAS OCTAGONALES Y CAJAS RECTANGULARES, ABRAZADERA, TORNILLOS EN SALONES Y CORREDORES DE MÓDULO 2



Foto 28: SUSTITUCIÓN DE CABLEADO ELECTRICO, INCLUYE DUCTO, CABLE ELÉCTRICO, CAJAS OCTAGONALES Y CAJAS RECTANGULARES, ABRAZADERA, TORNILLOS EN SALONES Y CORREDORES DE MÓDULO 2



Foto 29: SUSTITUCIÓN DE CABLEADO ELECTRICO, INCLUYE DUCTO, CABLE ELÉCTRICO, CAJAS OCTAGONALES Y CAJAS RECTANGULARES, ABRAZADERA, TORNILLOS EN SALONES Y CORREDORES DE MÓDULO 2



Foto 30: SUSTITUCIÓN DE CABLEADO ELECTRICO, INCLUYE DUCTO, CABLE ELÉCTRICO, CAJAS OCTAGONALES Y CAJAS RECTANGULARES, ABRAZADERA, TORNILLOS EN SALONES Y CORREDORES DE MÓDULO 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Junta Escolar EOU
Para Varones Número 82
Lic. Emilio Arenales Catalán
Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No.82 LIC. EMILIO ARENALES CATALAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 AVENIDA FINAL JOCOTALES ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1371-43	FECHA:	06 DE MARZO DE 2025



Foto 31: INSTALACION DE ACOMETIDA ELÉCTRICA INCLUYE ACCESORIOS Y CABLEADO DESDE CAJA PRINCIPAL A CAJA DE FLIPONES



Foto 32: INSTALACION DE ACOMETIDA ELÉCTRICA INCLUYE ACCESORIOS Y CABLEADO DESDE CAJA PRINCIPAL A CAJA DE FLIPONES



Foto 33: DESISNSTALACIÓN E INSTALACION DE 3 SANITARIOS BAÑO MÓDULO 1



Foto 34: DESISNSTALACIÓN E INSTALACION DE 3 SANITARIOS BAÑO MÓDULO 1



Foto 35: SUSTITUCIÓN DE DOS LAVAMANOS EN BAÑO MÓDULO 1 INCLUYE ACCESORIOS



Foto 36: SUSTITUCIÓN DE DOS LAVAMANOS EN BAÑO MÓDULO 1 INCLUYE ACCESORIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Junta Escolar EOU
Para Varones Número 82
Lic. Emilio Arenales Catalán

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

