

HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 931 JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Tierra Nueva I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1379-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	21/04/2025

 Foto 1: Reparación de piso de torta de concreto en área de cocina y patio	 Foto 2: Reparación de piso de torta de concreto en área de guardanía
 Foto 3: Suministro e instalación de cajas de llaves de 26x26 cm + llave de paso para sistema de agua	 Foto 4: Suministro e instalación de reposadera en área de cocina
 Foto 5: Reparación de caja reunidora en área de cocina con tapadera metálica	 Foto 6: Suministro e instalación de caja de 25x50 cm para drenaje de pila

Firma y sello del Presidente de la OPE



ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Cédula No. 4627

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIEDUC

José Daniel López, Técnico de Infraestructura
Persona de la DIEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma

REGISTRO FOTOGRAFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 931 JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Tierra Nueva I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1379-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	21/04/2025

 Foto 1: Suministro e instalación de caja de 60x60 cm con paredes de block y base fundida + rejillas de metal, para drenaje pluvial	 Foto 2: Suministro e instalación de caja de 70x80 cm con paredes de block y base fundida + rejilla de metal, para drenaje pluvial
 Foto 3: Sustitución de tubería PVC de 4\"	 Foto 4: Sustitución de repello en muros de cocina y bodega
Foto 5:	Foto 6:

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPI No. 931, J.V.



[Firma]
José Daniel López / Técnico de Infraestructura
Persona de la DIEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma

[Firma]
ANDREA BETHANCOUET
Arquitecta
Colegiado No. 4627

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIEDUC