



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SACOJITO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 4 LOTE 93 ALDEA SACOJITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1382-43	FECHA:	6/03/2025



Foto 1: Sustrucion de ventanas por ventanas de metal por ventanas de pvc en toda el area del segundo nivel.



Foto 2: Suministro e instalacion de piso ceramico en cocina.



Foto 3: Sustrucion de ventana de metal por ventana pvc blanco en area de cocina.



Foto 4: Sustrucion de lamina por lamina troquelada en salon de clase del segundo nivel.




Foto 5: Sustrucion de ventana de metal por ventanas de pvc en salon del segundo nivel.



Foto 6: Suministro e instalacion de piso en rampa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Agregar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SACOJITO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 4 LOTE 93 ALDEA SACOJITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1382-43	FECHA:	6/03/2025



Foto 7: Sustitución de cableado electrónico incluye ducto eléctrico y sus accesorios.



Foto 8: Sustitución y aplicación de cernido en área baja de la rampa.



Foto 9: Suministro e instalación de persiana de aluminio para ventana de cocina.




Foto 10: Sustitución de canal de aluzinc calibre 28 incluye pescantes a cada 0.80 mts2.



Foto 11: Suministro e instalación de puerta de metal en salón de segundo nivel.



Foto 12: Suministro e instalación de puertas de metal para área de basura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

