

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO. 911	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1385-43	FECHA:	6/05/2025



Foto 1: INICIO DE REPELLADO TECHO DEL BAÑO



Foto 2: REPELLO EN SEGUNDO BAÑO



Foto 3: INICIACIÓN PARA LA PLANCHA DE LA COCINA



Foto 4: COLOCACIÓN DE COLUMNAS PARA PLANCHA DE COCINA



Foto 5: COLOCACIÓN DE PISO ANTIDESLIZANTE EN EL PATIO



Foto 6: COLOCACIÓN PISO ANTIDESLIZANTE EN EL BAÑO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO. 911	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1385-43	FECHA:	16/05/2025



Foto 1: PISO ANTIDESLIZANTE EN EL PATIO



Foto 2: ESCENARIO CON PISO ANTIDESLIZANTE



Foto 3: PLANCHA DE LA COCINA



Foto 4: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL



Foto 5: PANORAMICA DE PISO ANTIDESLIZANTE EN EL PATIO



Foto 6: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

