

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. CASERIO LA LAGUNETA JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 13 SECTOR C LA LAGUNETA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-6450-43	FECHA:	02 DE JUNIO DE 2025



Foto 1: REVISION, CAMBIO DE PLAFONERAS, CABLEADO Y FOCOS PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL



Foto 2: REVISION, CAMBIO DE PLAFONERAS, CABLEADO Y FOCOS PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL



Foto 3: REVISION, CAMBIO DE PLAFONERAS, CABLEADO Y FOCOS PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL



Foto 4: REVISION, CAMBIO DE TOMACORRIENTES Y CABLEADO PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL




Foto 5: CAMBIO DE UBICACIÓN Y DE TABLERO DE FLIPONES




Foto 6: LIJADO, PINTADO Y CAMBIO DE CHAPAS DE 19 PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. CASERIO LA LAGUNETA JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 13 SECTOR C LA LAGUNETA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-6450-43	FECHA:	02 DE JUNIO 2025



Foto7: LIJADO, PINTADO Y CAMBIO DE CHAPAS DE 19 PUERTAS



Foto 8: LIJADO, PINTADO Y CAMBIO DE CHAPAS DE 19 PUERTAS



Foto 9: CAMBIO DE CHAPA DE PORTON GENERAL



Foto 10: PINTURA DE EXTERIOR DE PRIMER NIVEL




Foto 11: PINTURA DE EXTERIOR DE SEGUNDO NIVEL

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

