

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	FORM LAS VILLAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Boulevard Sacoj, Colonia Las Villas, Zona 0
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-9306-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	9/05/2025

 Foto 1: Impermeabilización de losa en terraza	 Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico
 Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores	 Foto 4: Sustitución de tubería PVC línea principal de 4" agua pluvial y drenajes
 Foto 5: Sustitución de reposaderas	 Foto 6: Cernido de muro



 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
 LAS VILLAS J.M.
 CONSEJO EDUCATIVO
 MUNICIPIO DE CHINAUTLA
 DEPTO. DE GUATEMALA

José Daniel Aro López / Técnico de Infraestructura
 Persona de la DIDEUC que verifica
 Nombre, puesto y firma

ANDREA BETHANCOURT
 Arquitecta
 Colegiado No. 4627

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la
 DIDEUC

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.