

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA OCCIDENTE	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB SACOJ CHIQUITO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	61 CALLE LOTE 20 ALDEA SACOJ CHIQUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0057-45	FECHA:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Foto 1: Ventanas hechas de metal, impiden la ventilación dentro del salón de clases.



Foto 2: En época de calor, los salones no tienen suficiente ventilación




Foto 3: Por el tiempo que tienen de uso, las ventanas hay tenido varios ajustes y se han pintado en varias ocasiones



Foto 4: Los sanitarios actuales son de uso doméstico, sufren daños significativos con el tiempo, debiendo reparar constantemente.



Foto 5: Dado de los sanitarios actuales son de uso doméstico, se tapan constantemente.



Foto 6: Debido a los retoques, ya se ve el deterioro del paso del tiempo en las ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

