

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Rosario Oliva Reyes de Marroquín	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	0 calle C 2-65 Zona 1 Mixco, Col. Lo de Coy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0183-42	FECHA:	11/09/2025



Foto1: Reforzamiento y pintura de estructura metálica, enlaminado



Foto 2: Capote techo de patio



Foto 3: Canal con bajadas pluvial en techo de patio, Módulos A



Foto 4: Canal con bajadas pluvial en techo de patio, Módulos B



Foto 5: Suministro de baranda frente al jardín



Foto 6: Suministro de baranda frente al jardín

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Rosario Oliva Reyes de Marroquín	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	0 calle C 2-65 Zona 1 Mixco, Col. Lo de Coy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0183-42	FECHA:	11/09/2025



Foto 7: Mejoramiento puerta de ingreso con techo



Foto 8: Mejoramiento puerta de ingreso con techo



Foto 9: Suministro de rejilla en puerta de ingreso



Foto 10: Lámparas led en techo de patio



Foto 11: Suministro Tomacorrientes en las columnas del área techada de patio



Foto 12: Suministro adoquin, Frente a puerta de ingreso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosario Oliva Reyes
Firma y sello del Presidente de la OPE



Rosario Oliva Reyes
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Rosario Oliva Reyes de Marroquín	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	0 calle C 2-65 Zona 1 Mixco, Col. Lo de Coy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0183-42	FECHA:	11/09/2025



Foto13: Suministro adoquin, Frente a puerta de ingreso



Foto 14: Suministro adoquin, Frente a puerta de ingreso




Foto :




Foto :




Foto :




Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

