

UACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAD

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Anexa a la EORM Profesora Angela Flores Arjona de González	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta calle 39-25 zona 1 El Manzanillo, Mixco Guatemala
ESTABLECIMIENTO O:	01-08-0305-42	FECHA:	17/10/2025



Reparación de cernido y repello en pared exterior No.1 por grietas provocadas por humedad



Reparación de cernido y repello en pared exterior No.2 por grietas provocadas por humedad



Reparación de cernido y repello en pared exterior No.3 por grietas provocadas por humedad



Reparación de muro en los salones de parvulos 3 por filtración de humedad y es entrada de animales que dañan el material y mobiliario. animales como gatos, ratones y murciélagos



Reparación y colocación de piso ceramico en los salones de parvulos 3 debido a que el piso agrietado y los espacios con enoxico son muy lisos.



Reparación y colocación de piso ceramico en los salones de parvulos 3 debido a que el piso agrietado y los espacios con enoxico son muy lisos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Verónica de Castillo

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



UACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAD PREVI ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Anexa a la EORM Profesora Angela Flores Arjona de González	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta calle 39-25 zona 1 El Manzanillo, Mixco Guatemala
ESTABLECIMIENTO O:	01-08-0305-42	FECHA:	17/10/2025



Reparación del muro perimetral No.1 debido a la humedad, pequeños deslaves de tierra y por el ripio que los vecinos que mantienen en el área



Reparación del muro perimetral No.2 debido a la humedad, pequeños deslaves de tierra y por el ripio que los vecinos que mantienen en el área



Reparación del muro perimetral No.3 debido a la humedad, pequeños deslaves de tierra y por el ripio que los vecinos mantienen en el área



Repello y cernido de paredes interiores No.1 en la Cocina por agrietamiento debido a la humedad



Repello y cernido de paredes interiores No.2 en el Salón de maestros por agrietamiento debido a la humedad



Repello y cernido de paredes interiores No.3 en la Bodega auxiliar dirección por agrietamiento debido a la humedad

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Verónica Castillo

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



UACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAD PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Anexa a la EORM Profesora Angela Flores Arjona de González	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta calle 39-25 zona 1 El Manzanillo, Mixco Guatemala
ESTABLECIMIENTO O:	01-08-0305-42	FECHA:	17/10/2025



Repello y cernido de paredes interiores No.4 en la Bodega por agrietamineto debido a la humedad



Colocación de piso de cocina por agrietamineto



Reparación y refuerzo de la cuneta No.1 Ya que se encuentra obstruida y el agua desemboca en las paredes de la cocina



Reparación y refuerzo de bajada de agua pluvial No.2 Ya que se encuentra ostruida y el agua desemboca en las paredes de la cocina



Instalación de ventana en Bodega debido a que esta se encuentra quebrada y en mal estado



Instalación de ventanas en Salon de Maestros debido a que esta se encuentra quebrada y en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Verónica de Castillo

Firma y sello del Presidente de la COPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público




UACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAD PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Anexa a la EORM Profesora Angela Flores Arjona de González	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta calle 39-25 zona 1 El Manzanillo, Mixco Guatemala
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0305-42	FECHA:	17/10/2025



Instalación de ventana en Dirección debido a que esta se encuentra quebrada y en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---