

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos No.41	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sección W Colonia el Milagro zona 6 de Mixco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1430-42	FECHA:	



Foto1: Mantenimiento a canales y bajadas de agua pluvial, incluye limpieza, revisión de juntas, mantenimiento a bajadas de agua pluvial y reparación para evitar filtraciones o fugas de agua



Foto 2: Mantenimiento a canales y bajadas de agua pluvial, incluye limpieza, revisión de juntas, mantenimiento a bajadas de agua pluvial y reparación para evitar filtraciones o fugas de agua



Foto 3: Mantenimiento a canales y bajadas de agua pluvial, incluye limpieza, revisión de juntas, mantenimiento a bajadas de agua pluvial y reparación para evitar filtraciones o fugas de agua



Foto 4: Mantenimiento a canales y bajadas de agua pluvial, incluye limpieza, revisión de juntas, mantenimiento a bajadas de agua pluvial y reparación para evitar filtraciones o fugas de agua



Foto 5: Mantenimiento a canales y bajadas de agua pluvial, incluye limpieza, revisión de juntas, mantenimiento a bajadas de agua pluvial y reparación para evitar filtraciones o fugas de agua



Foto 6: Mantenimiento y limpieza a red de drenajes, cajas de registro y reposaderas, así como la sustitución de reposadera por mal funcionamiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEP

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos No.41	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sección W Colonia el Milagro zona 6 de Mixco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1430-42	FECHA:	



Foto 1: Sustrucción de piso de torta de concreto incluye: demolición de losa de patio y fundición de la nueva con electromalla, ya que existe un desnivel que ocasiona un riesgo para los niños, y que en el tiempo de lluvia colapsen los drenajes



Foto 2: Mantenimiento a portones de ingreso (lijado, sujeciones y pintura a dos manos)



Foto 3: mantenimiento a portones de ingreso (lijado, sujeciones y pintura a dos manos)



Foto 4: Resanamiento de pared, incluye limpieza, impermeabilización y aplicación de pintura




Foto 5: Resanamiento de pared, incluye limpieza, impermeabilización y aplicación de pintura



Foto 6: Resanamiento de pared, incluye limpieza, impermeabilización y aplicación de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos No.41	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sección W Colonia el Milagro zona 6 de Mixco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1430-42	FECHA:	



Foto 1: Mantenimiento y limpieza a red de drenajes, cajas de registro y reposaderas, así como la sustitución de reposadera por mal funcionamiento



Foto 2: Mantenimiento y limpieza a red de drenajes, cajas de registro y reposaderas, así como la sustitución de reposadera por mal funcionamiento



Foto 3: Mantenimiento y limpieza a red de drenajes, cajas de registro y reposaderas, así como la sustitución de reposadera por mal funcionamiento



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto incluye: demolición de losa de patio y fundición de la nueva con electromalla, ya que existe un desnivel que ocasiona que en el tiempo de lluvia colapsen los drenajes



Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto incluye: demolición de losa de patio y fundición de la nueva con electromalla, ya que en el tiempo de lluvia colapsan los drenajes



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto incluye: demolición de losa de patio y fundición de la nueva con electromalla, por encontrarse en mal estado, existiendo un riesgo para los niños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--