

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒


DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUAYEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E O U.M. No 78 MONTE VERDE VESPERTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3a CALLE A 2-02 ZONA 4 MONTE VERDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1531-43	FECHA:	4 DE SEPTIEMBRE DE 2025




COLOCACION DE RENDIJAS EN DESAGUES



REPARACION DE CHORROS




REPARACION DE SANITARIOS NOÑOS ACCESORIOS



REPARACION DE TECHO EN SALON POR FILTRACIONES



PINTURA DE CORREDORES



CAMBIO DE COSTANERAS EN CORREDOR


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elena Us Contreras
ELENA EISMALIA US CONTRERAS
Firma y sello del Presidente de la OPF



Dania Maarisbel Dighero Morales
DANIA MAARISBEL DIGHERO MORALES
Firma y Sello Director Centro Educativo Público






REPARACION DE TAUBERIA DE AGUA Y LLAVES




REPARACION DE FILTRO REPARACION DE FILTRACION DE AGUA EN PARED Y LAMIN



SUSTITUCION DE CANAL Y SOPORTES



REPARACION DE VIGA U CANAL



REPARACION DE TINACOS POR FUGAS DE AGUA




CAMBIO DE VIGAS DE SOPORTE

Elena Us Contreras



[Signature]





SUSTITUCION DE LAMINA TRANSPARENTE DE SALONES



REPARACION DE GOTERAS




REPATACION DE CANALES CON SOLDADURAS



SUSTITUCION DE 2 PUERTAS DE SALONES



REPARACION DE CANALES DE CLASES



SUSTITUCION DE TAPADERAS DE DRENAJES

Elena Us Contreras






CAMBIO DE COSTANERAS



REPARACION DE TUBOS DE AGUA



SUSTITUCION DE LLAVES EN MUJITORIOS



REPARACION DE DRENAJES EN PATAIO

Elena Us Contreras



[Handwritten signature]

