

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta No. 459 San Jose las Rosas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 44 Mz. O Sect. 4 Colonia San Jose las Rosas zona 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1535-43	FECHA:	17 de Octubre de 2025



Foto 7 Arreglo de 5 chapas de puertas de 4 aulas y la Dirección



Foto 8: Reparacion y mantenimiento porton de la entrada de la escuela



Foto 10 Mantenimiento porton lado exterior las medida son 2.65 de alto y 2.60 de ancho



Foto 11 Arreglo chapa porton



Foto 11. Mantenimiento del Portón lado interior




Foto 12 Cambio de 45 vidrios dañados (en los 3 módulos, cocina, Laboratorio, baños y la medida es de 20cmx1.15cm de largo con 5ml de grosor)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta No. 459 San Jose las Rosas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 44 Mz. O Sect. 4 Colonia San Jose las Rosas zona 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1535-43	FECHA:	17 de Octubre de 2025



Foto 1 Cambio de Piso en 12 baños



Foto 2: Cambio de Piso en la Cocina



Foto 3: Cisterna



Foto 4: Mantenimiento Cisterna (parte exterior del cisterna)




Foto 5: Parte interior del Cisterna (paredes) El cisterna mide profundidad 2.90 de ancho mide 2.40 y de largo 2.50



Foto 6: Parte interior del cisterna

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---