

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM DRA. MARIA ISABEL ESCOBAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8 AVE. C 1-13 ZONA 2 DE MIXCO, COLONIA EL TESORO BAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1558-43	FECHA:	17/10/2025



Foto 1: La duralita que tiene como techo, se esta detereorando y quebrando.



Foto 2: El techo de duralita se debe de cambiar, ya que por las lluvias se está quebrando.



Foto 3: El techo de duralita de las aulas tiene agujeros y esto hace que cuando llueva se filtra el agua.




Foto 4: Los muebles que utilizan los docentes para resguardar los implementos de limpieza no tienen puerta formal (se utilizan láminas como puertas).



Foto 5: Colocación de puertas de metal a los muebles que se utilizan para resguardar implementos de limpieza.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

