

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PROFA ANGELA FLORES ARJONA DE GONZALEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. CALLE 39-25 ZONA 1 DE MIXCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1574-43	FECHA:	22/02/2025




Foto 1: Sustitución de losa en la entrada principal donde se encuentra el tinaco



Foto 2: Sustitución de losa en la entrada principal donde se encuentra el tinaco



Foto 3: Sustitución de sistema automatizado de llenado de tinacos, Acá comenzaremos



Foto 4: Sustitución de sistema automatizado de llenado de tinacos, Acá seguira la tubería



Foto 5: Sustitución de sistema automatizado de llenado de tinacos, Acá hasta llegar a los tinacos y reconectarlos con los del 2do nivel



foto 6: Instalación de tinaco nuevo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Verónica Flores

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PROFA ANGELA FLORES ARJONA DE GONZALEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. CALLE 39-25 ZONA 1 DE MIXCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1574-43	FECHA:	22/02/2025



Foto 1: Reparación de red de drenajes y red de agua potable area a romper y luego a reparar acá se comenzará



Foto 2: Reparación de red de drenajes y red de agua potable area a romper y luego a reparar acá se Continuará



Foto 3: Sustitución de red de drenajes y red de agua potable area a romper y luego a reparar acá se terminará



Foto 4: Canales y bajada de agua pluvial esta bajada desembocara en el drenaje



Foto 5: bajadas de agua de canales a reparar



FOTO 6: Canal a Reparar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Venancio Castillo

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PROFA ANGELA FLORES ARJONA DE GONZALEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. CALLE 39-25 ZONA 1 DE MIXCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1574-43	FECHA:	22/02/2025



Foto1: Bajada de agua a reparar



Foto 2: Canal a Reparar en el segundo Nivel de 4to. Y la ludoteca



Foto 3: Servicios Sanitarios y sus accesorios (mingitorio en baño de varones)



Foto 4: Reparación de Rejilla



Foto 5: Reparación, lijado y pintura de puertas de los baños de los niños 3 puertas



FOTO 6: Reparación, lijado y pintura de puertas de los baños de los niñas 5 puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Veralis de Manzanillo

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PROFA ANGELA FLORES ARJONA DE GONZALEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. CALLE 39-25 ZONA 1 DE MIXCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1574-43	FECHA:	22/02/2025



Foto 1: Piso de los Sanitarios lugar a nivelar y a colocar tubo que se conectará a drenaje acá se iniciará (baños de niñas)



Foto 2: Piso de los Sanitarios lugar a nivelar y a colocar tubo que se conectará a drenaje acá se continuara (entrada)




Foto 3: Elaboración de caja



Foto 4: Ventanas a reparar de 6to. N0.1



Foto 5: Ventanas a reparar de 6to. No2.



FOTO 6: Reparación del sistema Electrico del grado de 6to.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Veratze Castillo

Firma y Sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PROFA ANGELA FLORES ARJONA DE GONZALEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. CALLE 39-25 ZONA 1 DE MIXCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1574-43	FECHA:	22/02/2025



Foto 1: Reparación del sistema Eléctrico del grado de 6to.




Foto 2: Reparación del sistema Eléctrico del grado de 6to.



Foto 3: Módulo 11 mantenimiento de porton

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---