

UACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAD

PREVIO

☒


DURANTE

☐

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBE JM, Licda. Maria Magdalena Ponce de Veliz	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	10ma. Avenida 9-04 Colonia Nueva Mtserrat Zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1686-45	FECHA:	17 de octubre 2025




cambio de techo por filtración de agua, reforzamiento de estructura metálica e iluminación completa.



cambio de techo por filtración de agua, reforzamiento de estructura metálica e iluminación completa.




cambio de techo por filtración de agua, reforzamiento de estructura metálica e iluminación completa.



cambio de techo por filtración de agua, reforzamiento de estructura metálica e iluminación completa.



Cambio de lámina de duralita por lámina alucin calibre 26 legítima.



Cambio de lámina de duralita por lámina alucin calibre 26 legítima.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEB
Licda. Maria Magdalena Ponce de Veliz
Organización de Padres de Familia
INSTITUTO EXPERIMENTAL DE EDUCACIÓN
MIXCO EN ORIENTACIÓN ACUPATON

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL
CONDOMINIO DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL
MIXCO, GUATEMALA