



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                                                                                                   |                                |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala                                                                                         | MUNICIPIO:                     | Mixco                                                   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Instituto Nacional de Educación Básica Experimental Con Orientación Ocupacional Simón Bolívar JM: | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 8ava Av. 18-58 zona 5 de Mixco Colonia Primero de Julio |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-08-1688-45                                                                                     | FECHA:                         | 11 de septiembre de 2025                                |



Foto 1: La durelita cumple este año 55 años y se ha producido grietas por donde la lluvia entra a los ambientes, además el polvillo que produce esta dentro de los materiales cancerígenos. Se cambiara por lamina de zinc



Foto 2: las goteras son mayores principalmente es el area de controles electricos de la acometida que surte al establecimiento, por lo tanto se cambiará por estructura metálica y lamina de zinc troquelada. Total 117 metros cuadrados



Foto 3: cuando construyeron el establecimiento instalaron un techo compuesto por secciones de loza que a cierto tiempo necesitan ser impermeabilizadas las juntas.



Foto 4: Las juntas del tercer pabelosn vas a lo largo de la sección de los ambientes y por aquí se filtra la lluvia.



Foto 5: las secciones son varias totalizan 230 metros



Foto 6: sección de loza a impermeabilizar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público