

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Nacional de Formación Secretarial No.3 JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	10a. Ave. Y 10a. Calle Colonia Nueva Montserrat Zona 3 de Mixco.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1723-46	FECHA:	4/09/2025



Foto1: Salón 1 cambio de 11 laminas duralita quebradas y rajadas.



Foto 2: Salón 2 cambio de 1 lamina duralita, humedad y filtración de canales.




Foto 3: Salón 3 cambio de 3 laminas duralita quebradas y rajadas.



Foto 4: Salón 4 cambio de 3 laminas duralita quebradas y rajadas.




Foto 5: Salón 5 solo mantenimiento de canales



Foto 6: Salón 6 cambio de 1 lamina y mantenimiento de canales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Reyna Luz Saucedo Lucero de Pacajol
REYNA LUZ SAUCEDO LUCERO DE PACAJOL
Firma y sello del Presidente de la OPF



Pem. Ana Luisa Díaz Galindo de Illescas
PEM. ANA LUISA DÍAZ GALINDO DE ILLESCAS
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Nacional de Formación Secretarial No.3 JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	10a. Ave. Y 10a. Calle Colonia Nueva Montserrat Zona 3 de Mixco.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1723-46	FECHA:	4/09/2025



Foto7: Salón 7 solo sellado en inicio de láminas y mantenimiento de canales



Foto 8: Salón 8 cambio de 4 láminas y mantenimiento de canales



Foto 9: Salón 9 no hay cambio de láminas, solo mantenimiento de canales



Foto 10: Salón 10 cambio de 3 láminas, relleno en tornillos y mantenimiento de canales



Foto 11: Salón 6to. Secretariado Bil. A, cambio de 4 láminas y mantenimiento de canales



Foto 12: Salón 6to. Secretariado Bil. B, cambio de 4 láminas y mantenimiento de canales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Reyna Luz Saucedo Lucero de Pacajol</i> REYNA LUZ SAUCEDO LUCERO DE PACAJOL Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>Ana Luisa Díaz Galindo de Illescas</i> PEM. ANA LUISA DÍAZ GALINDO DE ILLESCAS Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Nacional de Formación Secretarial No.3 JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	10a. Ave. Y 10a. Calle Colonia Nueva Montserrat Zona 3 de Mixco.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1723-46	FECHA:	4/09/2025



Foto 13: Salón 6to. Secretariado Bil. C, cambio de 2 láminas y mantenimiento de canales



Foto 14: Salón 5to. Secretariado Of. A, cambio de 2 láminas y mantenimiento de canales



Foto 15: Salón de Práctica, cambio de 3 láminas y mantenimiento de canales



Foto 16: Salón de Práctica, reparación filtración vértice sobre la puerta



Foto 17: Baño de señoritas mantenimiento y reparación




Foto 18: Baño de señoritas cambio de láminas quebradas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Reyna Luz Saucedo Lucero</i> REYNA LUZ SAUCEDO LUCERO DE PACAJOI Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>Ana Luisa Díaz Galindo</i> PEM. ANA LUISA DÍAZ GALINDO DE ILLASCAS Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Nacional de Formación Secretarial No.3 JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	10a. Ave. Y 10a. Calle Colonia Nueva Montserrat Zona 3 de Mixco.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1723-46	FECHA:	4/09/2025



Foto 19: Baño de señoritas cambio de láminas quebradas



Foto 20: Baño de varones mantenimiento y reparación



Foto 21: Baño de varones mantenimiento y reparación de tuberías




Foto 22: Baño de varones cambio de láminas quebradas




Foto 23: Filtración en laminas en las orillas del lado adentro, mantenimiento para lámina galvanizada para capotas.




Foto 24: Filtración en laminas en las orillas de lado afuera, mantenimiento para lámina galvanizada para capotas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Reyna Luz Saucedo</i> REYNA LUZ SAUCEDO LUCERO DE PACAJOI Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>Ana Luisa Díaz Galindo</i> PEM. ANA LUISA DÍAZ GALINDO DE ILLESCAS Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--