

UACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAD

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENT	Escuela Oficial Urbana Mixta No.34 20 de octubre J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	1calle 0-144 Lomas de Portugal zona 1 Mixco
ESTABLECIMIENT O:	01-08-4120-43	FECHA:	18 de octubre 2025



FOTO 1. ventanas sin poderse cerrar ni abrir en algunas aulas se entra el agua .Modulo A



FOTO 2. Ventanas que no pueden cerrarse falta de vidrios se entran serpientes y ratones



FOTO 3. piezas quebradas de 3 sanitario modulo B



FOTO 4. Reposicion de llave push de migitorio modulo B



FOTO 5. Entrada de agua en la lamina



FOTO 6. Goteras en el techo de las aulas y pasillos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



UACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAD

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENT	Escuela Oficial Urbana Mixta No.34 20 de octubre J.V	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	1 calle 0-144 Lomas de Portugal zona 1 mixco
ESTABLECIMIENT O:	01-08-4120-43	FECHA:	18 de octubre 2025.



FOTO 7. Reemplazo de lámina de policarbonato para evitar ingreso de agua y que aclare el lugar



FOTO 8. Reemplazo de canal por uno mas grande que no rebalse el agua y no se doble con el peso



FOTO 9. visagras ,marco dañado y lamina torcida y dañada



FOTO 10. Porton con visagras rotas y marco torcido doblado por un camion que imposibilita abrirlo en caso de emergencia.



FOTO 11. Nesecita limpieza y mantenimiento el deposito del modulo 1




FOTO 12. Nesecitan limpieza y mantenimiento los 2 depositos de modulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



UACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAD

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENT	Escuela Oficial Urbana Mixta No.34 20 de octubre J.V	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	1 calle 0-144 Lomas de Portugal zona 1 mixco
ESTABLECIMIENT O:	01-08-4120-43	FECHA:	18 de octubre 2025




FOTO 13. sustituir 2 chorros quebrados de pileta.



FOTO 14. Limpiar reposadera y canales del modulo a y b



FOTO 15. Aula del modulo B con necesidad de pintura



FOTO 16. Aula del modulo A con necesidad de pintura



FOTO 17. Pared del aula del modulo A presenta suciedad acumulada y desgaste de pintura




FOTO 18. aula con necesidad de pintura para mejorar condiciones higienicas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

A signature and a circular stamp of the President of the Parent-Teacher Association (OPF).

Firma y sello del Presidente de la OPF



A signature and a circular stamp of the Director of the Public Educational Center.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



UACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAD

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENT	Escuela Oficial Urbana Mixta No.34 20 de octubre J.V	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	1 calle 0-144 Lomas de Portugal zona 1 mixco
ESTABLECIMIENT O:	01-08-4120-43	FECHA:	18 de octubre 2025



FOTO 19. Sustrución de 2 barotes de baranda del mudulo 1



FOTO 20. asegurar y sustituir barrote de baranda del mudulo 1


FOTO

FOTO

FOTO

FOTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---