

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LO DE FUENTES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 CALLE 12-11 ALDEA LO DE FUENTES, ZONA 11
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-6047-43	FECHA:	16/10/2025



Foto 1: portón en malas condiciones, chapas dañadas



Foto 2: razón de seguridad perimetral en malas condiciones, tirado hacia afuera, soportes no colocados.



Foto 3: balcones en malas condiciones, ya no se encuentran unidos directo a la pared



Foto 4: Malla de resguardo al módulo B deteriorada, tubos oxidados y partes quebradas




Foto 5: ventanas en malas condiciones, vidrios que no se pueden abrir, no permiten el ingreso de viento



Foto 6: Techos con laminas cortadas, goteras y mal colocadas el agua se filtra entre las uniones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

