

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                       |                                |                                              |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala             | MUNICIPIO:                     | Mixco                                        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Lo de Bran II JM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 54 calle 14-15 Lo de Bran II zona 6 de Mixco |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-08-7131- 43        | FECHA:                         | 11/09/2025                                   |



Foto1: Cambio de ventanas frontales de los salones 3,6 y 7 identificadas en el croquis debido a oxidación, mala ventilación.



Foto 2: Cambio de ventanas laterales de los salones 3,6 y 7 identificadas en el croquis debido a oxidación y mala ventilación.



Foto 3: Cambio de piso de cemento a piso cerámico debido a que esta deteriorado .



Foto 4: Cambio de piso de cemento a piso cerámico debido a que esta deteriorado .



Foto 5: Mantenimiento a puerta de metal por deterioro por oxidación en la parte de abajo . Salones 3,6,7 y sanitario de niños.



Foto 6: Mantenimiento a puerta de metal por deterioro por oxidación en la parte de abajo . Salones 3,6,7 y sanitario de niños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                       |                                |                                             |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala             | MUNICIPIO:                     | MIXCO                                       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM LO DE BRAN II JM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 54 CALLE A 14-15 LO DE BRAN II ZONA 6 MIXCO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-08-7131-43         | FECHA:                         | 11/09/2025                                  |



Foto1: Salón 8 Instalacion de cableado eléctrico , plafoneras tomacorrientes y apagadores ya que no cuenta actualmente con instalacion electrica. Segundo nivel



Foto 2. Reparacion y mntenimiento de puerta de entrada principal-



Foto 3: Mejoramiento de rampa de acceso.



Foto 4: Colocacion de baranda de metal sobre la puerta para seguridad del establecimiento.



Foto 5: Mejoramiento de rampa de acceso al establecimiento




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

