

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR II, FRENTE A SALÓN COMUNAL, ALDEA CHILL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-09-0012-45	FECHA:	19/02/2025



Foto 1: Lámina de duralita con más de 15 años de instalada, ya esta quebrada. Pasillo del segundo nivel.



Foto 2: Lámina de duralita en salones de clase del segundo nivel ya con goteras.



Foto 3: Lámina de duralita en salones de clase del segundo nivel



Foto 4: Lámina de duralita en pasillos del segundo nivel con perforaciones



Foto 5: Ventanas de los salones, estructura completamente oxidada por lo que no pueden cerrarse



Foto 6: Ventanas con vidrios faltantes por oxidación en estructura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Roxana Blanco Morales
 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

