

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MONTE CARMELO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MONTE CARMELO II ENTRE 4TA Y 5TA CALLE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0112-43	FECHA:	13/02/2025



Foto 1: EL SALÓN TIENE UN HUNDIMIENTO A LO LARGO



Foto 2: LA PARED DE CONTENCIÓN ESTA VENCIDA PARA AFUERA



Foto 3: LAS PAREDES SE RAJARON



Foto 4: LOS CANALES ESTÁN DETERIORADOS



Foto 5: SE COLOCARÁ AZULEJO EN LAS PAREDES



Foto 6: LOS CANALES ESTÁN OXIDADOS Y SE CUELA EL AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE  	Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
--	--



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MONTE CARMELO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MONTE CARMELO II ENTRE 4TA Y 5TA CALLE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0112-43	FECHA:	13/01/2025




Foto 1: EL SALÓN TIENE UN HUNDIMIENTO A LO LARGO



Foto 2: LA PARED DE CONTENCIÓN ESTA VENCIDA PARA AFUERA



Foto 3: LAS PAREDES SE RAJARON



Foto 4: LOS CANALES ESTÁN DETERIORADOS



Foto 5: SE COLOCARÁ AZULEJO EN LAS PAREDES



Foto 6: LOS CANALES ESTÁN OXIDADOS Y SE CUELA EL AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Luisa Lopez
Firma y sello del Presidente de la OPA



Juan Carlos Hernandez
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

