



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM -REGIONAL-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA COMUNIDAD DE RUIZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1812-43	FECHA:	3/02/2025



Foto 7: Los lavamanos están elaborados de cemento, los chorros se encuentran deshabilitado debido al mal estado, dificultando el correcto lavado de las manos.



Foto 8: El piso de la cocina es de cemento; se encuentra en mal estado, esto da la pauta a posibles accidentes debido al desnivel y grietas de la misma.



Foto 9: El desgaste del piso de cocina impide que se realice la limpieza a profundidad.



Foto 10: La falta de mantenimiento de las puertas metálicas de los salones de clases, ha provocado que el metal se vaya desgastando paulativamente, acortando su vida útil.



Foto 11: La pintura de las paredes externas de las instalaciones del centro educativo se encuentran sucias y en malas condiciones, provocando incomodidad.



Foto 12: La pintura de los bordes de block que se ubican frente a cada módulo se encuentran en malas condiciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías para actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la Junta



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM -REGIONAL-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA COMUNIDAD DE RUIZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1812-43	FECHA:	3/02/2025



Foto1: Frente y entrada de la EORM -REGIONAL-



Foto 2: El piso de los salones de clases se encuentran en malas condiciones estas presentan rajaduras.



Foto 3: El servicio sanitario para niños y niñas se encuentran en malas condiciones, los sanitarios se encuentran en malas condiciones, no cuenta con agua de forma directa en cada una de ellas.



Foto 4: El mingitorio del baño de niños actualmente es de cemento, debido al poco mantenimiento se ha obstruido varias veces el paso del agua.



Foto 5: Las puertas metálicas de los sanitarios se encuentran en malas condiciones, presentan desgaste en el metal.



Foto 6: Las paredes internas y externas de los servicios sanitarios se encuentra muy desgastadas, provocando la poca comodidad al ingresar a las instalaciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

