

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SAC.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD EL PILAR II, ALDEA LO DE RAMOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1825-43	FECHA:	3/03/2025



Foto 1: Módulo 1 sustitución de techo de dos caldas de la entrada principal debido a que el suelo del área presenta filtraciones de agua en el tiempo de invierno.



Foto 2: Módulo 2 sustitución de escalera metálica por gradas tipo caracol para subir al huerto escolar.



Foto 3: Módulo 2 sustitución de balcón de biblioteca debido a que se encuentran deteriorados.



Foto 4: Módulo 2 sustitución de 76m2 cubierta de lámina galvanizada, de patio frente a salones 3, 4, 10 y 9 por lámina troquelada de Aluzinc calibre 26.



Foto 5: Módulo 2 sustitución de 20 m² de cubierta de lámina galvanizada por lámina troquelada de Aluzinc calibre 26, de una calda de agua de (fachada principal).



Foto 6: Módulo 4 sustitución de techo de nylon por techo lámina troquelada de dos caldas en el área de sanitarios del establecimiento.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la Comunidad



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SAC.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD EL PILAR II ALDEA LO DE RAMOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1825-43	FECHA:	3/03/2025



Foto 7: Módulo 2 sustitución de estufa rural por estufas industriales e instalación de tubería de gas para el área de cocina, para agilizar la preparación y cocción de alimentos. Así mismo para evitar la contaminación por el humo.



Foto 8: Módulo 3 Reparación de puertas de los salones de clase, debido a que se encuentran en mal estado



Foto 9: Módulo 1 sustitución de vidrios y ventanas en los salones debido a que se encuentran quebrados. Esto representa peligro para los estudiantes.



Foto 10: Módulo 3 sustitución y reparación de canales de agua frente a los salones ya que cuando los estudiantes realizan actividades en el área y en la época de invierno se filtra la lluvia.



Foto 11: Módulo 2 Sustitución de puerta tipo reja por puerta de lámina lisa para ingresar al huerto escolar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.







Firma y Sello Director Centro Educativo Público

