



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	C.O.P.B anexo a E.O.R.M Jose Ernesto Monzón Reyna	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Sajquiyes, Adea Montúfar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-8182-41	FECHA:	2/6/2025



Foto 1: Reparación de muro de block en área de bodega



Foto 2: El piso del salón de clases de párvulos 2 se encuentra en deterioro significativo.



Foto 3: Algunas áreas del salón de párvulos, el piso está completamente desprendido.




Foto 4: Las ventanas del salón de párvulos 3 presentan oxidación por lo que su mecanismo de deslización ha quedado deshabilitado.



Foto 5: Modificación de instalación eléctrica en los salones de preprimaria.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y numerarlas por el número de fotos.

Firma y sello del Presidente del C.O.P.B.



Firma y Sello Director Centro Educativo Grupo

