

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                   |                                |                                     |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA         | MUNICIPIO:                     | SAN RAYMUNDO                        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO JOLONCOT, ALDEA EL CARRIZAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-11-0003-42     | FECHA:                         | 08/05/2025                          |



Foto 1: muro de contencion lado este de escuela 7 mts largo x 3.50 mts. alto a punto de colapsar



Foto 2: muro contencion representa peligro en epocas de lluvia para niñas y niños.



Foto 3: muro contencion lado por cocina 7 mts. largo x 6 mts de alto lado norte presenta fisuras representa peligro.



Foto 4: area muro contencion riesgo de colapso lado este.



Foto 5: area del muro contencion presenta fisuras representa peligro para niñas y niños en epoca de lluvia.



Foto 6: Muro de contencion lado cocina es necesario rellenar con selecto nivlear el area.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Educación  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
ESCUELA OFICIAL  
RURAL MIXTA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
DIRECCIÓN  
SAN RAYMUNDO, GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                   |                                |                                     |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA         | MUNICIPIO:                     | SAN RAYMUNDO                        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO JOLONCOT, ALDEA EL CARRIZAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-11-0003-42     | FECHA:                         | 08/05/2025                          |



Foto 1: sustitución drenaje e instalación de tubería de aguas negras.



Foto 2: área sustitución e instalación de tubería de drenaje y aguas negras.



Foto 3: área de tubería a sustituir.



Foto 4: tubería pvc a sustituir representa peligro para la salud.



Foto 5: área de aguas negras.



Foto 6: instalación de tubería pvc para aguas negras.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la Junta de Padres de Familia | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

