



Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

Versión 1

PREVIO ☒DURANTE ☐POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHUARRANCHO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA TEJERA, ALDEA CHIQUIN, CHUARRANCHO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-12-0014-43	FECHA:	5/09/2025



Foto1: INSTALACION DE CUBIERTA DE LAMINA EN LA ENTRADA DE LA ESCUELA EN AREA DE PORTON



Foto 2: SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 EN EL AREA DE CORREDOR



Foto 3: SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPOTES EN LA ORILLA DEL AULA DEL SOTANO



Foto 4: SUSTITUCION DE PUERTAS DE METAL EN BAÑOS



Foto 5: SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERAMICO EN AREA DE COCINA



Foto 6: SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PISO ANTIDESLISANTE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHUARRANCHO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA TEJERA, ALDEA CHIQUIN, CHUARRANCHO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-12-0014-43	FECHA:	5/09/2025



Foto 7: SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PISO DE PATIO DE UN ESPESOR DE 10CM



Foto 8: INSTALACION DE PISO ANTIDESLISANTE EN AREAS DE GRADAS



Foto 9: SUSTITUCION DE PISO DE GRANITO POR TORTA DE CONCRETO DE 10 CM MAS INSTALACION DE PISO CERAMICO



Foto 10: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES DE AULAS



Foto 11: SUSTITUCION DE INODORO SANITARIO AMERICAN ESTANDAR



Foto 12: SUSTITUCION DE BARANDA DE METAL DE 11.54 X 1.30 CM

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒DURANTE ☐POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHUARRANCHO
NOMBRE DEL	EORM	DIRECCIÓN DEL	CASERIO LA TEJERA, ALDEA CHIQUIN, CHUA
CÓDIGO DEL	01-12-0014-43	FECHA:	5/09/2025




Foto 13: MANTENIMIENTO DE PORTON DE METAL DE 2.35 X1.56 M



Foto 14: SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON CORRED



Foto 14: SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO CON MALLA SOBRE EL PORTON DE 2.15 X 0.65 M



Foto 15: INSTALACION DE AZULEJO EN AREA DE COCINA



Foto 16: SUSTITUCION DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS



Foto 17: SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE RIZON I

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Pút



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒DURANTE ☐POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHUARRANCHO
NOMBRE DEL	EORM	DIRECCIÓN DEL	CASERIO LA TEJERA, ALDEA CHIUIN, CHUARRANCHO
CÓDIGO DEL	01-12-0014-43	FECHA:	5/09/2025



Foto 18: SUSTITUCION DE LAMPARA TIPO TUBO LED POR PLAFONERAS DECORATIVA CON FOCO LED REDONDO INCLUIDO




Foto 19: SUSTITUCION DE TUBERIA EN CAJA TIPO OCTAGONAL Y CABLEADO



Foto 20: INSTALACION DE PLAFONERAS EN EL AREA DE MARQUESINA




Foto 21: SUSTITUCION DE TABLERO DE 4 A 8 CIRCUITOS INCLUYE SU INSTALACION Y CONEXION DE CIRCUITOS



Foto 22: SUSTITUCION DE TUBERIA DE ACOMETIDA DE TABLERO Y MATENIMIENTO DE CONTADOR ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo

