

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chuarrrancho
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Carlos Augusto Trujillo Álvarez JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Central
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-12-6395-43	FECHA:	06 de marzo de 2024




Foto 1. 7.1 Sustitución de canal de metal; gran parte se encuentra oxidado y con agujeros. En época de lluvia cae agua por los canales



Foto 2. 7.3 Reparación de bajadas de agua pluvial en la cancha ya están quebradas y deterioradas. En poca de lluvia afecta la caída de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	Chuarrrancho
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Carlos Augusto Trujillo Alvarez JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Central
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-12-6395-43	FECHA:	06 de marzo de 2025



Foto1: 4.1 Mantenimiento de puertas de Metal: las puertas se encuentran ya oxidadas



Foto 2: 4.2 Sustitución de Chapa; la chapas ya no echa llave en una aula y



Foto 3: 5.7 Mantenimiento a balcones de Metal, ya se encuentran muy despintadas y algunas partes presentan oxido



Foto 4: Mantenimiento de barandas de metal; las barandas ya se encuentran en mal estado, oxidadas y despintadas.



Foto 5: 17.4 Sustitución de Focos ahorradores, hay varios focos quemados




Foto 6: 17.5 sustitución Plafoneras; por antigüedad

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chuarrrancho
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Carlos Augusto Trujillo Alvarez JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Central
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-12-6395-43	FECHA:	06 de marzo de 2024



Foto 1: 17.6 Sustitución de interruptores simples; por antigüedad y algunos ya estan todos flojos



Foto 2: 17.7 Sustitución de interruptores dobles; por antigüedad



Foto 3: 17.8 Sustitución de tomacorrientes dobles; por antigüedad



Foto 4: 17.9 Sustitución de flipones; por antigüedad



Foto 5: 4.10 Sustitución de tablero de flipones; por antigüedad y mal estado



Foto 6: Reparación de cableado electrico en el primer nivel y tercero del modulo 1 por antigüedad y se queman mucho las bombillas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centre Educativo Publico

