

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Canales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle Real, Caserío Tapacún, Aldea San José
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-0018-45	FECHA:	2/06/2025



Foto1: Parte 1, Muro perimetral formal de 10.80 metros lineales por 3 metros de alto, para la seguridad de los estudiantes, vista de la parte de adentro.



Foto2: Parte, Muro perimetral formal de 10.80 metros lineales por 3 metros de alto, para la seguridad de los estudiantes, vista de la parte de afuera.



Foto3: Parte 2, Muro perimetral formal de 28 metros lineales por 3 metros de alto, para la seguridad de los estudiantes, vista de la parte de adentro.



Foto4: Parte 2, Muro perimetral formal de 28 metros lineales por 3 metros de alto, para la seguridad de los estudiantes, vista de la parte de afuera.



Foto5: Parte 3, Muro perimetral formal de 3.80 metros lineales por 3 metros de alto, para la seguridad de los estudiantes, vista de la parte de adentro.



Foto6: Parte 3, Muro perimetral formal de 3.80 metros lineales por 3 metros de alto, para la seguridad de los estudiantes, vista de la parte de adentro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Reyna Rodríguez
Firma y sello del Presidente de la OFICINA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Canales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle Real, Caserío Tapacún, Aldea San José
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-0018-45	FECHA:	2/06/2025



Foto1: Instalación de 6 metros cuadrados de piso, para la cocina que actualmente esta en funcionamiento



Foto2: Vista desde la parte de afuera, actualmente no cuenta con piso



Foto3: Demolición de terraza de 50 metros cuadrados




Foto4: Sustitución de terraza por lamina y costanera, para habilitar aula de preprimaria.




Foto5:






Foto6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---